

POM

MATERIAŁ POM	Poliacetal
DOBRA ODPORNOŚĆ Uwaga: Szczegółową odporność określa osobna tabela odporności chemicznej.	• Rozpuszczalniki • Paliwa • Oleje mineralne
BRAK ODPORNOŚCI Uwaga: Szczegółową odporność określa osobna tabela odporności chemicznej.	•
ODPORNOŚĆ NA PRZENIKALNOŚĆ GAZÓW	
TEMPERATURA PRACY	Od -40°C do +110°C
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	Bardzo dobra
SPRĘŻYSTOŚĆ	
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE	
ZASTOSOWANIE / WŁAŚCIWOŚCI	Dzięki dużej twardości powierzchniowej i małej ścieralności POM charakteryzuje się dobrym poślizgiem i dobrą odpornością na zużycie. Nie rozpuszczają się i nie pęcznieją we wszystkich stosowanych rozpuszczalnikach, paliwach i olejach mineralnych. Zastosowanie na pierścienie prowadzące i elementy prowadzące w uszczelnieniach kompaktowych.