

PA

MATERIAŁ PA	Termoplast poliamidowy
DOBRA ODPORNOŚĆ Uwaga: Szczegółową odporność określa osobna tabela odporności chemicznej.	•
BRAK ODPORNOŚCI Uwaga: Szczegółową odporność określa osobna tabela odporności chemicznej.	•
ODPORNOŚĆ NA PRZENIKALNOŚĆ GAZÓW	
TEMPERATURA PRACY	Od -40°C do +120°C
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	Bardzo dobra
SPRĘŻYSTOŚĆ	
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE	
ZASTOSOWANIE / WŁAŚCIWOŚCI	Wysoka wytrzymałość, odporność na ścieranie, zdolność do pracy na sucho, wysoka odporność na starzenie. Stosowany na pierścienie prowadzące do cylindrów hydraulicznych i pneumatycznych, na pierścienie oporowe do uszczelnień.