

TPE

MATERIAŁ TPE	Elastomer poliestrowy
DOBRA ODPORNOŚĆ Uwaga: Szczegółową odporność określa osobna tabela odporności chemicznej.	• Węglowodory alifatyczne • Roztwory zasad • Oleje • Rozpuszczalniki
BRĄK ODPORNOŚCI Uwaga: Szczegółową odporność określa osobna tabela odporności chemicznej.	• Silnie utleniające kwasy
ODPORNOŚĆ NA PRZENIKALNOŚĆ GAZÓW	
TEMPERATURA PRACY	Od -40°C do +120°C
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	
SPRĘŻYSTOŚĆ	Bardzo dobra
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE	
ZASTOSOWANIE / WŁAŚCIWOŚCI	Wysoka wytrzymałość na rozciąganie, wysokim modułem sprężystości, dobrym wydłużeniem względnym, wyjątkową odpornością na rozpuszczalniki, odpornością na kwasy utleniające, węglowodory alifatyczne, roztwory zasad, smary i oleje może być stosowany zamiast tkaniny gumy.